

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПІВДЕННО-ЗАХІДНА»
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА»
(ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЕС)
Відділ діагностики
вул. І. Боргуна, 5, м. Вінниця, 21010.
тел. (0432) 63-43-95

ПРОТОКОЛ № 156 від 14.08.2020
аналізу якості трансформаторного масла

Підприємство: Південно-Західна ЕС

ПС 330 кВ «Вінницька»

№ п/п	Найменування обладнання	Марка масла	Причина відбору	Дата відбору	Пробивна напруга, кВ	Волого-вміст, г/т масла	tgδ масла при 90°, %	Кислотне число, мгКОН/г масла	Вміст водорозч. кислот мгКОН/г масла	Вміст мех. домішок г/т масла	Темп. спалаху у закр. типлі, °С
1.	Ємність з маслом 6/в	суміш відпрацьованих масел	масло 6/в	14.08.2020	17	57	15,4	1,6	0,24	>100	128

Загальний висновок: Показники масла не відповідають вимогам Норм СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009.

Відповідальний виконавець: нач. лаб. ФХА

Н. В. Метельова

Начальник відділу діагностики

М. П. Лабзун

