

ПРОТОКОЛ №15
від 12.02.2020
аналізу якості трансформаторного масла

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА»
(ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЕС)
Департамент електричних підстанцій
Відділ діагностики
Лабораторія фізико-хімічних аналізів
вул. І.Богуна, 5, м. Вінниця, 21010.
Тел. (0432) 63-43-95

Підприємство: Південно-Західна ЕС

ПС 330 кВ "Чернівецька"

Обладнання	Фаза	Причина відбору	Дата відбору	Пробивна напруга, кВ	Волого-вміст, г/т	tg δ масла при 90°С, %	Кислотне число, мгКОН/г	Вміст водо-розч. кислот, мгКОН/г	Вміст мех. домішок, г/т	Температ. спалаху, °С	Примітка
Ємність з маслом	200 л	позапланові	12.02.2020	19	27	2,3	0,16	0,02	120	134	масло б/в

Висновок: Показники якості трансформаторного масла не відповідають вимогам СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009.

Відповідальний виконавець –
начальник лабораторії ФХА  Н.В.Метельова

Начальник відділу діагностики
МП  М.П.Лабзун

