

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»
 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
 «ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА»
 (ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЕС)
 Департамент електричних підстанцій
 Відділ діагностики
 Лабораторія фізико-хімічних аналізів
 вул. І.Богуна, 5, м. Вінниця, 21010.
 тел. (0432) 63-43-95

ПРОТОКОЛ №131
від 31.05.2019

аналізу якості трансформаторного масла

Підприємство: Південно-Західна ЕС

ПС 330 кВ "Тернопільська"

Обладнання	Фаза	Причина відбору	Дата відбору	Пробивна напруга, кВ	Волого-вміст, г/т	tg δ масла при 90°C, %	Кислотне число, мгКОН/г	Вміст водорозч. кислот, мгКОН/г	Вміст мех. домішок, г/т	Температ. спалаху, °С	Примітка
Контактор РПН 110 кВ АТ-3		позапланові	31.05.2019	16	36	21	0,16	0,032	прис.	131	масло на реалізацію
Вимикач масляний 35 кВ ТВП-1		позапланові	31.05.2019	18	48	24,6	0,18	0,035	прис.	132	масло на реалізацію

Висновок: Показники якості трансформаторного масла не відповідають вимогам СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009.

Відповідальний виконавець –
 начальник лабораторії ФХА

Н.В.Метельова

Начальник відділу діагностики

М.П.Лабзун

МП

